

Bộ thay dụng cụ cho Robot gấp hàng **Tùy chọn & Linh kiện thay thế**

				Thay dụng cụ																						
				Phía Robot	Phía Tool	Phía Robot	Phía Tool	Phía Robot	Phía Tool	Phía Robot	Phía Tool	Phía Robot	Phía Tool	Phía Robot	Phía Tool	Phía Robot	Phía Tool	Phía Robot	Phía Tool	Phía Robot	Phía Tool	Phía Robot	Phía Tool			
				140266 (140280)	140268 (140281)	140181 (140225)	140182 (140226)	140299 (140300)	140301 (140302)	140183 (140231)	140186 (140232)	140274 (140258)	140273 (140259)	140184 (140277)	140187 (140278)	140217 (140229)	140218 (140230)	140275 (140260)	140276 (140261)	140233	140234	140345	140228 (140279)	140283 (140267)		
		Mã đặt hàng.	Mã đặt hàng. Mã đặt hàng, cho loại không có đầu nối điện trong dấu ()	MODEL	OX-SSB (N)	OX-SSB (N)I	OX-SB (N)	OX-SB (N)I	OX-WSB (N)	OX-WSB (N)I	OX-LB (N)	OX-LB (N)I	OX-LBF (N)	OX-LBF (N)I	OX-WLB (N)	OX-WLB (N)I	OX-SBY (N)	OX-SBY (N)I	OX-SBH (N)	OX-SBH (N)I	OX-SBS	OX-SBSI	OX-SBN-30	OX-LB (N)-30	OX-WLB (N)-30	
Khí mở rộng	Robot side		140294	OX-SSBA	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Tool side		140295	OX-SSBIA	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Phía Robot		140193	OX-SBA	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	○	—	—	○	—	—	
	Phía Tool		140194	OX-SBIA	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	○	—	—	—	—	—	
	Phía Robot		140251	OX-SBA1	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	○	—	—	—	○	—	—	
	Phía Tool		140252	OX-SBIA1	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	○	—	—	—	—	—	
	Phía Robot		140391	OX-SCA-10	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	○	—	—	—	○	—	—	
	Phía Tool		140392	OX-SCIA-10	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	○	—	—	—	—	—	
	Phía Robot		140195	OX-LBA	—	—	—	—	—	—	—	○	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	
	Phía Tool		140196	OX-LBIA	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Phía Robot		140253	OX-LBA1	—	—	—	—	—	—	—	○	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	
	Phía Tool		140254	OX-LBIA1	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Phía Robot		140287	OX-LBA3	—	—	—	—	—	—	—	○	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	
	Phía Tool		140288	OX-LBIA3	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Linh kiện thay thế	Đầu nối khí		110623	LX0004-101	—	—	—	○	—	—	—	○	—	○	—	○	—	○	—	○	—	—	—	—	—	
			230116	XL0054-106A	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—		
			230117	XL0054-206A	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—		
			110722	LX0181-203	—	—	—	○	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Bì thép		323000	φ6.35	—	—	○	—	—	○	—	—	○	—	○	—	○	—	○	—	—	—	○	○	○	
			310607	φ5.5	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Lò xo		110649	L00999-420	—	—	○	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	○	—	
			185221	SAWANE5115	—	—	—	—	—	—	—	○	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	
			110619	L00999-316	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	○	—	—	—	—	○	
			200223	UR5-10	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	
	Vòng đệm (Phía Robot)		184474	S6(C00503-A00X8)	—	—	○	—	○	—	○	—	○	—	○	—	○	—	○	—	—	—	○	○	○	
	Vòng đệm (Phía Tool)		271742	1ASS-5	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—		
			110551	L00999-313	—	—	—	○	—	—	—	—	○	—	○	—	○	—	○	—	—	—	—	—	—	
			230077	XL0054-204	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—		
Phụ kiện dây điện	Phía Robot		140168	OX-DS09-H	—	—	○※1	—	○※1	—	○※1	—	○※1	—	○※1	—	○※1	—	○※1	—	○	—	○※1	○※1	○※1	
	Phía Tool		140167	OX-DS09-I-H	—	—		○※1	—	○※1	—	○※1	—	○※1	—	○※1	—	○※1	—	○※1	—	○	—	—	—	
	Phía Robot		140197	OX-DS09S-H	—	—	○※1	—	○※1	—	○※1	—	○※1	—	○※1	—	○※1	—	○※1	—	○	—	○※1	○※1	○※1	
			140247	OX-DS09S-H(1.5M)	—	—	○※1	—	○※1	—	○※1	—	○※1	—	○※1	—	○※1	—	○※1	—	○	—	○※1	○※1	○※1	
	Phía Tool		140202	OX-DS09P-I-H	—	—		○※1	—	○※1	—	○※1	—	○※1	—	○※1	—	○※1	—	○※1	—	○	—	—	—	
			140364	OX-DS09P-I-H(1.5M)	—	—		○※1	—	○※1	—	○※1	—	○※1	—	○※1	—	○※1	—	○※1	—	○	—	—	—	
	Phía Robot		140203	OX-DS09SL-H	—	—	○※1	—	○※1	—	○※1	—	○※1	—	○※1	—	○※1	—	○※1	—	○	—	○※1	○※1	○※1	
			140248	OX-DS09SL-H(1.5M)	—	—	○※1	—	○※1	—	○※1	—	○※1	—	○※1	—	○※1	—	○※1	—	○	—	○※1	○※1	○※1	
	Phía Tool		140204	OX-DS09PL-I-H	—	—		○※1	—	○※1	—	○※1	—	○※1	—	○※1	—	○※1	—	○※1	—	○	—	—	—	
			140365	OX-DS09PL-I-H(1.5M)	—	—		○※1	—	○※1	—	○※1	—	○※1	—	○※1	—	○※1	—	○※1	—	○	—	—	—	
	Phụ kiện đầu nối điện	Phía Robot		140172	OX-DS09	—	—	○※2	—	○※2	—	○※2	—	○※2	—	○※2	—	○※2	—	○※2	—	—	—	○※2	○※2	○※2
		Phía Tool		140171	OX-DS09-I	—	—		○※2	—	○※2	—	○※2	—	○※2	—	○※2	—	○※2	—	○※2	—	—	—	—	—
		Phía Robot		140174	OX-DS15	—	—	—		○※3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		Phía Tool		140173	OX-DS15-I	—	—	—			○※3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Phía Robot			140304	OX-DS15-WS	—	—	—			○※3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Phía Tool			140305	OX-DS15-I-WS	—	—	—				○※3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Tấm nối			140289	OX-DS09CNP	—	—	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	—	—	○※2	○※2	
			140303	OX-DPS09WCNP	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Phía Robot			140324	OX-DPS09A	—	—	○	—	○※4	—	○	—	○	—	○	—	○	—	○	—	—	—	○	○	○	
Phía Tool			140325	OX-DPS09A-I	—	—	—	○	—	○※4	—	○	—	○	—	○	—	○	—	○	—	—	—	—	—	
Phía Robot			140361	OX-PS15	—	—	○	—	○※4	—	○	—	○	—	○	—	○	—	○	—	—	—	○	○	○	
Phía Tool			140360	OX-PS15-I	—	—	—	○	—	○※4	—	○	—	○	—	○	—	○	—	○	—	—	—	—	—	
Phía Robot			140286	OX-PLA-07	○	—	○	—	○※4	—	○	—	○	—	○	—	○	—	○	—	○	—	—	○	○	
Phía Tool			140285	OX-PLA-07-I	—	○	—	○	—	○※4	—	○	—	○	—	○	—	○	—	○	—	—	—	—	—	
Phía Robot		140190	OXR-DPS09	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—		
Phía Tool		140192	OXR-DPS09-I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—		
Đầu nối không dây	Phía Robot		140306	OX-RS04R-SB	—	—	○	—		○	—	○	—	○	—	○	—	○	—	○	—	—	○	○	○	
	Phía Tool		140307	OX-RS04T-SBI	—	—	—	○	—		—	○	—	○	—	○	—	○	—	○	—	—	—	—	—	
	Phía Robot		140321	OXR-RS04R-10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—		
	Phía Tool		140323	OXR-RS04T-10I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	
	Phía Robot		140308	OX-RS12R-LB	—	—	—	—	—	—	○※5	—	○※5	—	○※5	—	○	—	—	—	—	—	—	○※5	○※5	
	Phía Tool		140378	OX-RS12T1-LBI	—	—	—	—	—	—	—	○※5	—	○※5	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

* 1 Nếu bạn muốn sử dụng phụ kiện cấp loại không có đầu nối, bạn sẽ cần đầu nối D-SUB & đầu dò tương ứng (được đánh dấu bằng ★).

* 2 Để lắp đầu nối D-SUB (140172, 140171), hãy sử dụng tấm đầu nối (140289) OX-DS09CNP làm bộ.

* 3 Các đầu nối D-SUB (140304) OX-DS15WS, (140305) OX-DS15-I-WS, (140174) OX-DS15 và (140173) OX-DS15-I dành riêng cho loại OX-WSB • WBSI.


* 4 Tấm kết nối (140303) OX-DPS09WCNP là bắt buộc để lắp vào loại không có đầu nối.

* 5 Do độ dày của đầu nối không dây, nó sẽ nhô ra hoặc giống với bề mặt lắp của bộ thay đổi dụng cụ, vui lòng xác nhận kích thước.


			Khí mở rộng												
			Phía Robot	Phía Tool	Phía Robot	Phía Tool	Phía Robot	Phía Tool	Phía Robot	Phía Tool	Phía Robot	Phía Tool	Phía Robot	Phía Tool	
			Mã đặt hàng.	Mã đặt hàng.	Mã đặt hàng.	Mã đặt hàng.	Mã đặt hàng.	Mã đặt hàng.	Mã đặt hàng.	Mã đặt hàng.	Mã đặt hàng.	Mã đặt hàng.	Mã đặt hàng.	Mã đặt hàng.	Mã đặt hàng.
			MODEL	OX-SSBA	OX-SSBIA	OX-SBA	OX-SBIA	OX-SBA1	OX-SBIA1	OX-LBA	OX-LBIA	OX-LBA1	OX-LBIA1	OX-LBA3	OX-LBIA3 ※
Linh kiện thay thế	Đầu nối khí		110623 LX0004-101	—	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	○
		230116 XL0054-106A	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		110686 LX0120-202	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	○	○	
	Bì thép		323000 φ6.35	—	—	○	—	—	—	○	—	—	—	○	—
		310607 φ5.5	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Lò xo		110649 L00999-420	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		185221 SAWANE5115	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		110619 L00999-316	—	—	○	—	—	—	○	—	—	—	○	—	
	200223 UR5-10	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Vòng đệm (Phía Robot)		184474 S6 (C00503-A00X8)	—	—	○	—	—	—	○	—	—	—	○	—
271742 1ASS-5		○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Vòng đệm (Phía Tool)		110551 L00999-313	—	—	—	○	—	—	—	○	—	—	—	○	
	230077 XL0054-204	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	110687 LX0120-203	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	○	—		

※ (140288) OX-LB1A3 [cho cổng M5 : (110623) LX0004-101+(110551) L00999-313, cho cổng M6 : (110686) LX0120-202+(110687) LX0120-203]


OX-SSB/SSBI



OX-SB/SBI



OX-WSB/WSBI



OX-WLB/WLBI

