


Thay dụng cụ cho Robot đa trục Tùy chọn & Linh kiện thay thế


				Thay dụng cụ																			
				Phía Robot	Phía Tool	Phía Robot	Phía Tool	Phía Robot	Phía Tool	Phía Robot	Phía Tool	Phía Robot	Phía Tool	Phía Robot	Phía Tool	Phía Robot	Phía Tool	Phía Robot	Phía Tool	Phía Robot	Phía Tool		
				Mã đặt hàng.	MODEL	OX-005A	OX-005AI	OX-03A	OX-03AI	OX-05A	OX-05AI	OX-10B	OX-10BI	OX-20B	OX-20BI	OX-35B	OX-35AI	OX-60A	OX-60AI	OX-35BT	OX-35ATI	OX-120A	OX-120AI
Khí mở rộng	Phía Robot		140326	OX-005AA	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Phía Tool		140327	OX-005AIA	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Phía Robot		140296	OX-20BA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Phía Tool		140297	OX-20BIA	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Phía Robot		140342	OX-60AA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	○	—	○	—	—	—	—	—
	Phía Tool		140343	OX-60AIA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	○	—	○	—	—	—	—
Linh kiện bảo trì	Đầu nối khí		230116	XL0054-106A	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			230117	XL0054-206A	—	—	—	○	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			110623	LX0004-101	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			110686	LX0120-202	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	○	—	—	—	—	—
			110739	LX0219-203	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—
			382583	φ3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Bí thép		310607	φ5.5	—	—	○	—	○	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			323000	φ6.35	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			152561	φ10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	○	—	—	—	—	—
			152755	φ11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
			230115	XL0060-106-2	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			200223	UR5-10	—	—	○	—	○	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Lò xo		110649	L00999-420	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			200257	UR8-15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			200320	UR10-10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	○	—	○	—	○	—	—
			152547	P5(C000002-S7)	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			186738	SS3(C03700-A0)	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			271742	1ASS-5	—	—	○	—	○	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Vòng đệm (Phía Robot)		184474	S6(C00503-A00X8)	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			152689	P8 NBR-70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	○	—	○	—	—	—	—	—
			131773	NPB10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—
			230077	XL0054-204	—	—	—	○	—	○	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			110551	L00999-313	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			110687	LX0120-203	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	○	—	○	—	—	—	—
	Vòng đệm (Phía Tool)		221487	WRBC15-8-3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—
			140168	OX-DS09-H	—	—	○*1	—	○*1	—	○*1	—	○*1	—	○*1	—	○*1	—	○*1	—	○*1	—	○*1
		140167	OX-DS09-I-H	—	—	—	○*1	—	○*1	—	○*1	—	○*1	—	○*1	—	○*1	—	○*1	—	○*1	—	
		140197	OX-DS09S-H	—	—	—	○*1	—	○*1	—	○*1	—	○*1	—	○*1	—	○*1	—	○*1	—	○*1	—	
		140247	OX-DS09S-H(1.5m)	—	—	—	○*1	—	○*1	—	○*1	—	○*1	—	○*1	—	○*1	—	○*1	—	○*1	—	
		140202	OX-DS09P-I-H	—	—	—	○*1	—	○*1	—	○*1	—	○*1	—	○*1	—	○*1	—	○*1	—	○*1	—	
Phụ kiện cấp điện	Phía Tool		140364	OX-DS09P-I-H(1.5m)	—	—	—	○*1	—	○*1	—	○*1	—	○*1	—	○*1	—	○*1	—	○*1	—	○*1	
	Phía Robot		140203	OX-DS09SL-H	—	—	—	○*1	—	○*1	—	○*1	—	○*1	—	○*1	—	○*1	—	○*1	—	○*1	
	Phía Tool		140248	OX-DS09SL-H(1.5m)	—	—	—	○*1	—	○*1	—	○*1	—	○*1	—	○*1	—	○*1	—	○*1	—	○*1	
	Phía Robot		140204	OX-DS09PL-I-H	—	—	—	○*1	—	○*1	—	○*1	—	○*1	—	○*1	—	○*1	—	○*1	—	○*1	
	Phía Tool		140365	OX-DS09PL-I-H(1.5m)	—	—	—	○*1	—	○*1	—	○*1	—	○*1	—	○*1	—	○*1	—	○*1	—	○*1	
	Phía Robot		140328	OXR-PS06	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Phụ kiện đầu nối điện	Phía Tool		140329	OXR-PS06-I	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		140190	OXR-DPS09	—	—	○	—	○	—	○	—	○	—	○	—	○	—	○*2	—	○	—	○*2	
		140192	OXR-DPS09-I	—	—	—	○	—	○	—	○	—	○	—	○	—	○	—	○*2	—	○	—	
		140264	OXR-PS16	—	—	○	—	○	—	○	—	○	—	○	—	○	—	○	—	○*2	—	○	
		140265	OXR-PS16-I	—	—	—	○	—	○	—	○	—	○	—	○	—	○	—	○	—	○*2	—	
		140362	OXR-PSH11	—	—	○	—	○	—	○	—	○	—	○	—	○	—	○	—	○*2	—	○	
		140363	OXR-PSH11-I	—	—	—	○	—	○	—	○	—	○	—	○	—	○	—	○	—	○*2	—	
		140344	OXR-CBX24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	○	○	○	○	
	Phía Robot		140172	OX-DS09	—	—	—	○*1	—	○*1	—	○*1	—	○*1	—	○*1	—	○*1	—	○*1	—	○*1	
	Phía Tool		140171	OX-DS09-I	—	—	—	—	○*1	—	○*1	—	○*1	—	○*1	—	○*1	—	○*1	—	○*1	—	
Cảm biến		030500	D-F8N	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	○	—	○	—	○	—	○	—		
Đầu nối điện không dây	Phía Robot		140320	OXR-RS04R-03	—	—	○	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Phía Tool		140322	OXR-RS04T-03I	—	—	—	○*3	—	○*3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Phía Robot		140321	OXR-RS04R-10	—	—	—	—	—	—	○	—	○	—	○*2	—	○	—	○*2	—	—	—	
	Phía Tool		140323	OXR-RS04T-10I	—	—	—	—	—	—	—	○	—	○	—	○	—	○	—	○*2	—	—	
	Phía Robot		140330	OXR-RS12R-20	—	—	—	—	—	—	—	—	○*3	—	○*2	—	○	—	○*2	—	—	—	
	Phía Tool		140331	OXR-RS12T1-20I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○*3	—	○*2/3	—	○*3	—	○*2/3	—	
Đầu nối điện có dây	Phía Robot		140393	OXR-MPS0508	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○*4	—	○*4	—	—	○*4	—	
	Phía Tool		140395	OXR-MPS0508-I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○*4	—	○*4	—	—	○*4	
	Phía Robot																						

			Khí mở rộng						
			Phía Robot		Phía Robot		Phía Tool	Phía Robot	Phía Tool
			Mã đặt hàng.	140326	140296	140297	140342	140343	
			Mã đặt hàng.	MODEL	OX-005AA	OX-20BA	OX-20BIA	OX-60AA	OX-60AIA
Linh kiện bảo trì	Đầu nối khí		110623	LX0004-101	—	—	○	—	—
			110686	LX0120-202	—	—	—	—	○
	Bỉ thép		382583	φ3	○	—	—	—	—
			323000	φ6.35	—	○	—	—	—
			152561	φ10	—	—	—	○	—
	Lò xo		230115	XL0060-106-2	○	—	—	—	—
			110649	L00999-420	—	○	—	—	—
			200257	UR8-15	—	—	—	○	—
	Vòng đệm (Phía Robot)		152547	P5 (C000002-S7)	○	—	—	—	—
			186738	SS3 (C03700-A0)	○	—	—	—	—
			184474	S6 (C00503-A00X8)	—	○	—	—	—
			152689	P8 NBR-70	—	—	—	○	—
	Vòng đệm (Phía Tool)		110551	L00999-313	—	—	○	—	—
			110687	LX0120-203	—	—	—	—	○


OX-005A/005A I



OX-03A (05A, 10B) /03A (05A, 10B) I



OX-20B/20B I



OX-35B (60A) /35A (60A) I

